

DESPACHO	
☒	DOU CIÊNCIA
☐	INCLUIR-SE NO EXPEDIENTE
☐	ENCAMINHAR RESPONDA
☒	ENCAMINHAR AO REQUERIMENTO
EM	6/ out / 2022

À Câmara Municipal de Unaí - MG

Valdmix Silva
Presidente

Auto de Notificação

RECEBI
06/10/22
[Assinatura]

RBC – REDE BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO S/A, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.766.744/0001-84, com sede na Avenida Antônio Olímpio de Moraes, nº 545, sala 1015, Centro, em Divinópolis/MG, com relação a Notificação relacionada a manutenção de rede de cabeamento, vem respeitosamente expor e requerer o que segue:

Vem informar que mantém efetiva vigilância sobre a sua rede de cabeamento, fazendo constante monitoramento para remoção de cabos que eventualmente venham a se soltar, por meio de vistorias permanentes.

Cabe ainda elucidar que, no presente momento esta Notificada está se valendo de um cronograma específico, destinado a fiscalização e correção de toda a sua rede nesta cidade, cujos trabalhos já estão sendo executados, com melhorias em algumas regiões da cidade, como se extrai do Relatório de Remoção de Redes soltas em anexo.

Insta sopesar que, o trabalho visa reorganizar e retirar fios, realizando uma limpeza completa nestes, não se tratando de simples identificação e retirada de cabos eventualmente soltos, o que irá contribuir na melhoria da prestação dos seus serviços de uma forma geral, além de reduzir de modo considerável o impacto visual causado

com a transposição dos cabos usualmente utilizados nos serviços de transmissão de energia elétrica, telefonia e internet.

Ressalte-se ainda que, em decorrência da complexidade e da extensão da rede, o trabalho na sua reorganização levará alguns meses, o que não significa que a fiscalização de rompimentos esteja limitada ao local indicado no cronograma, porquanto, como acima mencionado, é efetuado um monitoramento constante na identificação de eventuais rupturas dos cabos, eis que as mesmas causam falhas na entrega do sinal, sendo, portanto, do interesse desta Notificada a sua correção dentro do menor lapso temporal possível.

Diante disto, era o que cabia a Notificada esclarecer, notadamente, por ser de seu interesse a correção de eventual defeito na rede, como forma de manter a qualidade dos serviços entregues aos seus clientes.

Salientamos que, caso ainda persista dúvidas estamos ao dispor para esclarecer o que se fizer necessário, assim nos colocamos.

Atenciosamente,

RBC – REDE BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO S/A (Master)

RBC REDE
BRASILEIRA DE
COMUNICAÇÃO S
A:01766744000184

Assinado de forma digital
por RBC REDE BRASILEIRA
DE COMUNICAÇÃO S
A:01766744000184
Dados: 2022.09.29
15:57:58 -03'00'

Relatório de Remoção de Redes soltas - Master

Objetivo:

Vistorias e remoções de fios e cabos de redes antigas ou desativadas ao longo de vários logradouros de Unaí, com intuito de reorganização e remoção destes sob propriedade da Master.

O trabalho consiste em vistorias visando a identificação e remoção.

Cronograma Total:

Início 17/08/2022 à 17/05/2023

Serão emitidos relatórios mensais, objetivando a demonstração da realização destas movimentações.

Informamos que, não é somente a Master a ocupante e usuária dos posteamentos da cidade, portanto, só iremos atuar naquilo que nos cabem como responsáveis.

A dinâmica do Trabalho será realizada seguindo sempre no sentido Centro – Bairro.

Relatório n. 01 - 16/08/2022 a 25/08/2022


Breve descrição – Nos trechos abaixo atuamos na remoção, reorganização e limpeza dos fios e cabos pertencentes à Master.

Trechos: Rua Aldeia, nº 576 à nº 752

Bairro: Centro

Nesse trecho os cabos baixos foram esticados ficando na altura padrão dos demais.

ANTES



DEPOIS



Trechos: Rua Santa Luzia, nº 113 à nº 163

Bairro: Cachoeira

Nesse trecho foram removidos dois cabos inativos, deixando na altura padrão dos demais.

ANTES



DEPOIS



Trechos: Rua Santa Luzia, nº 416 à nº 432

Bairro: Cachoeira

Nesse trecho foram retirados cinco cabos inativos.

ANTES



DEPOIS




Trechos: Rua Canabrava, nº 742 à nº 842


Bairro: Centro

Nesse trecho foi retirado um cabo inativo e esticado os demais cabos para a altura padrão.

ANTES



DEPOIS



Trechos: Av. José Luiz adjuto, nº 1276 à nº 1294


Bairro: Centro

Nesse trecho foram esticado os cabos para a altura padrão e retirado um cabo inativo.

ANTES



DEPOIS



Trechos: Av. José Luiz adjuto, nº1260 à nº1280


Bairro: Cachoeira

Nesse trecho foram retirados dois cabos inativos.

ANTES



DEPOIS




Trechos: Av. José Luiz adjuto, nº 1245 à nº 1255

Bairro: Cachoeira

Nesse trecho foram retirados dois cabos inativos e esticado os cabos baixos para a altura padrão.

ANTES



DEPOIS



Trechos: Rua Cachoeira, nº 926


Bairro: Cachoeira

Nesse trecho foram retirados seis cabos inativos.

ANTES



DEPOIS



Trechos: Rua Buritis, nº 113

Bairro: Centro

Nesse trecho foram esticados os cabos para a altura padrão.

ANTES



DEPOIS




Trechos: Rua Domingos Pinto Brochado nº 549

Bairro: Cachoeira

Nesse trecho foi retirado do poste pontas de cabos inativos.

ANTES



DEPOIS



Relatório n. 02 - 26/08/2022 a 26/09/2022


Breve descrição – Nos trechos abaixo atuamos na remoção, reorganização e limpeza dos fios e cabos pertencentes à Master.

Trechos: Rua Venina Ramos Aguiar, n° 58 à n° 92


Bairro: Zé Pedro

Nesse trecho os cabos baixos foram esticados ficando na altura padrão dos demais.

ANTES



DEPOIS



Trechos: Rua Antônio R. Barbosa, n° 25 à n° 37

Bairro: Centro

Nesse trecho foram removidos dois cabos inativos.

ANTES



DEPOIS



Trechos: Rua Buritis, nº 232

Bairro: Centro

Nesse trecho foram retirados cinco cabos inativos.

ANTES



DEPOIS



Trechos: Rua Canabrava, nº 13

Bairro: Centro

Nesse trecho os cabos foram esticados para a altura padrão.

ANTES



DEPOIS



Trechos: Avenida Antônio Pereira dos Santos, nº 113

Bairro: Novo Horizonte

Nesse trecho foram esticados os cabos para a altura padrão e retirado um cabo inativo.

ANTES



DEPOIS



Trechos: Avenida José Luiz Adjuto, nº 1260 à nº 1280

Bairro: Cachoeira

Nesse trecho foram retirados dois cabos inativos.

ANTES



DEPOIS



Trechos: Rua Canadá, nº13


Bairro: D' Lourdes

Nesse trecho foram retirados dois cabos inativos e esticado os cabos baixos para a altura padrão.

ANTES



DEPOIS



Trechos: Rua Professor Olimpio Gonzaga, nº 210

Bairro: Centro

Nesse trecho foram retirados três cabos inativos.

ANTES



DEPOIS



Trechos: Rua Buritis, nº 113

Bairro: Centro

Nesse trecho foram esticados os cabos para a altura padrão.

ANTES



DEPOIS



Trechos: Rua Capim Branco

Bairro: Centro

Nesse trecho foi retirado o cabo inativo preso ao poste.

ANTES



DEPOIS

